


RZUT PARTERU - stan istniejący
SKALA 1:100



Parter			
Lp.	POMIESZCZENIE	TAKSOWKA	
1.1	Wiatrołap	Wyścił. gres	5,22
1.2	Portiernia	Wyścił. gres	4,27
1.3	Korytarz	Wyścił. gres	147,54
1.4	Gabinet dyrektora	Wyścił. gres	17,77
1.5	Sala gimnastyczna	Parkiet	280,36
1.6	Korytarz	Wyścił. gres	36,2
1.7	Przedśrodek	Wyścił. gres	3,41
1.8	Magazyn	Wyścił. gres	37,11
1.9	Szafka	Wyścił. gres	14,45
1.10	Wrodek	Wyścił. gres	2,77
1.11	Toaleta	Wyścił. gres	9,79
1.12	Magazyn	Wyścił. gres	1,42
1.13	Toaleta dla wozu	Wyścił. gres	8,37
1.14	Toaleta	Wyścił. gres	8,94
1.15	Szafka	Wyścił. gres	7,45
1.16	Magazyn	Wyścił. gres	7,8
1.17	Pokoje socjalny	Wyścił. gres	18,66
1.18	Gabinet dyrektora	Parkiet	25,93
1.19	Sekretariat	Parkiet	19,83
1.20	Sala lekcyjna 1	Parkiet	47,77
1.21	Sala lekcyjna 2	Parkiet	51,70
1.22	Sala lekcyjna 3	Parkiet	42,31
1.23	Schowek	Wyścił. gres	2,76
1.24	Toaleta	Wyścił. gres	12,39
1.25	Korytarz	Wyścił. gres	8,97
1.26	Przedśrodek	Wyścił. gres	2,74
1.27	Zmywalnia	Wyścił. gres	6,2
1.28	Kuchnia	Wyścił. gres	24,42
1.29	Korytarz	Wyścił. gres	7,16
1.30	Pracownia biurowa	Wyścił. gres	3,35
1.31	Ciepłota	Wyścił. gres	2,31
1.32	Magazyn gospodarczy	Wyścił. gres	2,39
1.33	Szafka	Wyścił. gres	3,27
1.34	Toaleta	Wyścił. gres	2,25
1.35	Spręż. porządkowy	Wyścił. gres	2,64
1.36	Magazyn jaski	Wyścił. gres	2,62
1.37	Szafka	Wyścił. gres	26,62
1.38	Korytarz	Wyścił. gres	7,97
1.39	WC	Wyścił. gres	2,63
1.40	Przedśrodek	Wyścił. gres	3,62
1.41	WC	Wyścił. gres	1,22
1.42	Korytarz	Wyścił. gres	5,79
1.43	Korytarz	Wyścił. gres	7,65
1.44	Szafka	Wyścił. gres	12,38
1.45	Przedśrodek	Wyścił. gres	2,54
1.46	Sap. gospodarska	Wyścił. gres	56,96
1.47	Toaleta	Wyścił. gres	9,59
1.48	Magazyn	Wyścił. gres	4,98
1.49	Przedśrodek	Wyścił. gres	1,71
1.50	Przedśrodek	Wyścił. gres	1,76
1.51	Klatka schodowa 1	Wyścił. gres	10,11
1.52	Klatka schodowa 2	Wyścił. gres	8,57
1.53	Klatka schodowa 3	Wyścił. gres	7,62
SUMA			1095,23

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

- Istniejący grzejnik płytowy
- Istniejący grzejnik żelazkowy do wymiany
- Istniejące oświetlenie żarówki do wymiany
- Istniejące oświetlenie do wymiany
- Istniejące oświetlenie nie do wymiany
- Istniejące ciepłota

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim			
Objekt:	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU na działkach 135, 136 obr. 0006 Podolsze, jedn.lew. 121309_5, Zator- obszar wiejski	Data:	03.2021r.
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU - stan istniejący	Skala:	1:100
Oprowadzał:	Nr upr. w spec. konszr.-bud. SLA/7038/PW/Bzd/17 Oprowadzał: Obstarczyk Nr upr. w spec. arch. 104/91, B-6 Nr upr. w spec. konszr. 68/91, B-6	Podpis:	Nr rys.: 3 Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk