


RZUT DACHU - stan istniejący
SKALA 1:100



- papa termozgrzewalna
- blacha trapezowa
- Papiera bitumiczna
- Instalacji odgromowa 05 do wymiaru
- zwłok planowy instalacji uziemniającej

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim		
Objekt:	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU na działkach 135, 136 obr. 0006 Podolsze, jedn.ew. 121309_5, Zator- obszar wiejski	Data: 03.2021r.
Tytuł rysunku:	RZUT DACHU - stan istniejący	Skala: 1:100
Opis:	Opis rysunku: Rzut Dachy - stan istniejący Nr upr. w spec. konsort.-bud. SLK/7038/PW/0000/17 Opis: Obstarczyk Nr upr. w spec. arch. 104/93, B-8 Nr upr. w spec. konsort.-bud. 104/93, B-8	Podpis: 5 KONSPRO D.Obstarczyk